

ROLLER VAKO® FICHA TÉCNICA



SISTEMA DISPONIBLES


- Sistema Manual
- Sistema Motorizado

OPCIONALES

- Bracket Doble
- Sistema Multibanda Continuo
- Sistema Multibanda Independiente

ACCIONAMIENTO MANUAL

1. Tubo S45
2. Pin End
3. Mecanismo
4. Set de bracket
5. Set tapas bracket



**La coordinación siempre es blanca*

ACCIONAMIENTO MOTORIZADO

Nombre	Detalle Motor	Ancho Mínimo
Kit motorización Vako	Vako 35 6/28	700

Control disponible:


- Control Remoto Vako 15 Canales

OPCIONALES

1. Bracket Doble

Bracket Doble Derecho

Bracket Doble Izquierdo




2. Sistema Multibanda Continuo/Sistema Multibanda Independiente

Multibanda Hembra

Multibanda Macho

Bracket Multibanda




ENTRADA DE LUZ

Estándar



Multibanda Continuo / Multibanda independiente



RANGOS MÁXIMOS

Colección	Ancho mínimo	Ancho Máximo	Alto Mínimo	Alto Máximo
Screen 3%	400	2600	400	2600
Screen 5%	400	2600	400	2600
Outlight Bo	400	2600	400	2600
Trasluz	400	2000	400	3000
Textura	400	2000	400	3000
Coiba Bo	400	2400	400	2800
Tobago Bo	400	2400	400	2800
Lisa Bo	400	2000	400	3000


**Para la motorización en sistema multibanda, la suma de los tres paños no pueden superar los 18m2*

TELAS


Colección	Composición	Peso	Espesor	Ancho Rollo
Outlight Bo	52% Poliéster/48% Acrílico	320gr/m2	0,45mm	3000
Coiba Bo	90% Poliéster/10% Lino	300gr/m2	0,5mm	2500
Tobago Bo	100% Poliéster	280gr/m2	0,5mm	3000
Screen 3%	30% Poliéster/70% PVC	470gr/m2	0,58mm	3000
Screen 5%	30% Poliéster/70% PVC	410gr/m2	0,55mm	3000
Textura	100% Poliéster	175gr/m2	0,38mm	2000
Trasluz	100% Poliéster	210gr/m2	0,3mm	2000
Lisa Bo	100% Poliéster	330gr/m2	0,45mm	2000

MEDIDAS RELEVANTES PARA LA TOMA DE MEDIDA


1. Bracket estándar



2. Bracket Multibanda




3. Bracket doble



Importante:

La posición original del bracket es VERTICAL (Como se ve en el dibujo), por lo que desea instalarlo de forma horizontal, el lado del mando va a cambiar, es decir si ingresa un pedido de bracket doble derecho y se instala de forma horizontal, el mando quedará en el lado izquierdo



Caída de las cortinas:

Para el bracket doble, la caída de la tela superior tiene que ser anterior al tubo, la cortina inferior puede ser a elección del cliente.

GARANTÍA VAKO

Todas las cortinas VAKO® están respaldados por una garantía de 3 años contados desde la fecha de recepción del producto, cuyo propósito es atender reclamos por fallas y desperfectos del producto y/o de sus componentes. La garantía VAKO® cubre la rectificación de errores de fabricación y el reemplazo de todo material defectuoso que no cumpla con los estándares de calidad establecidos por nuestra empresa.

La Garantía VAKO® no se responsabiliza por:

- ✓ Todo tipo de gasto asociado a flete, desmontaje, instalación o indemnización, los que deben ser asumidos por el cliente.
- ✓ ☒ La reposición temporal de una cortina, persiana o toldo mientras el producto está bajo evaluación o siendo reparado.
- ✓ ☒ Daños del producto o colaterales atribuibles a descuido, maltrato, manipulación inadecuada del producto, accidentes, vandalismo, corrosión, oxidación, derrame de líquidos, caídas, golpes accidentales, daños derivados de la naturaleza o condiciones ambientales.
- ✓ ☒ Cambios atribuibles al desgaste natural de los componentes en una de sus cortinas, persianas o toldos. Se entiende que todo material pasa por un proceso de desgaste natural y esperable a lo largo del tiempo.
- ✓ ☒ Problemas estéticos generados por desniveles o vanos descuadrados.
- ✓ ☒ Cortes de cadena metálica: la cadena metálica es un elemento principalmente decorativo, con baja resistencia a la fuerza y es propensa a la corrosión.

Para hacer efectiva la Garantía, debe contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico y presentar la factura de compra junto a los detalles del reclamo, los que serán evaluados posteriormente para determinar el origen de las fallas.

Es fundamental que el producto en cuestión esté intacto. Toda modificación o intervención del producto lo dejará automáticamente fuera de la Garantía.